

学校法人 森教育学園施設の耐震化への取組み状況（令和6年度4月現在）

建物名	建築年	建物区分	構造	階数	耐震診断	I s 値	耐震化予定(未使用化・取壊し含む)	耐震化の方法	備考
1号館	昭和 54年	校舎又は園舎	RC	4階	実施済	0.23	耐震化実施済	耐震補強	
1号館増築	昭和 60年	校舎又は園舎	RC	4階	未実施	－	－	耐震性あり	
東館	昭和 53年	校舎又は園舎	RC	3階	実施済	0.34	耐震化実施済	耐震補強	
2号館	昭和 51年	校舎又は園舎	SRC	3階	実施済	0.70	－	診断の結果耐震性あり	
3号館	平成 元年	校舎又は園舎	RC	3階	未実施	－	－	耐震性あり	
4号館	平成 7年	校舎又は園舎	RC	2階	未実施	－	－	耐震性あり	
5号館	令和 5年	校舎又は園舎	S	4階	未実施	－	－	耐震性あり	
6号館	昭和 52年	校舎又は園舎	S	1階	実施済	0.14	耐震化予定	耐震補強	R6年度予定
7号館	平成 29年	校舎又は園舎	SRC	4階	未実施	－	－	耐震性あり	
体育館	昭和 54年	屋体	SRC	2階	実施済	0.56	耐震化実施済	耐震補強	
食堂棟(美術・技術家庭教室)	昭和 59年	校舎又は園舎	SRC	2階	未実施	－	－	耐震性あり	
野球部監督室	昭和 59年	その他	RC	1階	未実施	－	－	耐震性あり	
さくら寮	平成 18年	寄宿舍	SRC	3階	未実施	－	－	耐震性あり	
さくら寮ネクスト	平成 29年	寄宿舍	W	2階	未実施	－	－	耐震性あり	
さくら寮サテライト	令和 4年	寄宿舍	S	2階	未実施	－	－	耐震性あり	
瀬戸内占春寮	平成 29年	寄宿舍	S	2階	未実施	－	－	耐震性あり	

※ 6号館の耐震化状況

①建築年…昭和52年 ②構造…鉄骨構造 ③階数…1回建 ④耐震診断の有無…令和4年(12月)実施済 ⑤Is値…0.14

⑥耐震化予定時期…令和6年度予定 ⑦対応方針…耐震補強改修