学校法人 森教育学園施設の耐震化への取組み状況（令和7年度4月現在）

建物名	建築年	建物区分	構造	階数	耐震診断	Ｉｓ値	耐震化予定(未使用化･取壊し含む)	耐震化の方法	備考
1号館	昭和　54年	校舎又は園舎	RC	4階	実施済	0.23	耐震化実施済	耐震補強	
1号館増築	昭和　60年	校舎又は園舎	RC	4階	未実施	–	–	耐震性あり	
東館	昭和　53年	校舎又は園舎	RC	3階	実施済	0.34	耐震化実施済	耐震補強	
２号館	昭和　51年	校舎又は園舎	SRC	3階	実施済	0.70	–	診断の結果耐震性あり	
３号館	平成　元年	校舎又は園舎	RC	3階	未実施	–	–	耐震性あり	
４号館	平成　7年	校舎又は園舎	RC	２階	未実施	–	–	耐震性あり	
５号館	令和　5年	校舎又は園舎	S	4階	未実施	–	–	耐震性あり	
６号館	昭和　52年	校舎又は園舎	S	1階	実施済	0.14	耐震化実施済	耐震補強	
７号館	平成　29年	校舎又は園舎	SRC	4階	未実施	–	–	耐震性あり	
体育館	昭和　54年	屋体	SRC	2階	実施済	0.56	耐震化実施済	耐震補強	
食堂棟(美術・技術家庭教室)	昭和　59年	校舎又は園舎	SRC	2階	未実施	–	–	耐震性あり	
野球部監督室	昭和　59年	その他	RC	1階	未実施	–	–	耐震性あり	
さくら寮	平成　18年	寄宿舎	SRC	3階	未実施	–	–	耐震性あり	
さくら寮ネクスト	平成　29年	寄宿舎	W	2階	未実施	–	–	耐震性あり	
さくら寮サテライト	令和　4年	寄宿舎	S	2階	未実施	–	–	耐震性あり	
瀬戸内占春寮	平成　29年	寄宿舎	S	２階	未実施	–	–	耐震性あり	